


Инструкция по сборке

«Милан-1»

Витрина 4х дверная



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ «Милан-1» Витрина 4х ДВЕРНАЯ УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.


Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Изделие оснащено комплектом для освещения. Мебельные светильники монтируются в верхнюю горизонтальную стенку. Электрическая схема прилагается (рис.1а). Комплект освещения должен быть установлен квалифицированным специалистом-электриком. При установке изделия необходим повторный осмотр электрической части соответствующими специалистами в связи с возможным нарушением электрической цепи при транспортировке. **Чистку, установку и обслуживание производить только при отключенной электрической сети.**

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм).

Схема электрическая



Q1 - выключатель 220В

L1, L2, L3, L4 - лампа 220-240В, 4Вт

Клемники WAGO=8шт (3x)

Перечень деталей


№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Карниз	478 x 1896	1
2	Дверь прямая	1267 x 392	2
3	Дверь радиусная	1267 x 538	2
4	Зеркало 4мм	1256 x 393	2
5	Зеркало 4 мм	1256 x 361	2
6	Полка стекло 5мм	347 x 277	6
7	Полка стекло 6 мм	782 x 273	3
8	Стенка горизонтальная	1672 x 367	1
9	Стенка вертикальная	1258 x 100	1
10	Стенка вертикальная	1258 x 367	2
11	Стенка вертикальная	1258 x 425	2
12	Пилястра	1274 x 66	2
13	Задняя стенка	1270 x 400	2
14	Зеркало 4 мм	1256 x 282	2

Фурнитура


	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	20
	Шток эксцентрика	20
	Заглушка для эксцентрика	20
	Петля 4х шарнирная утопленная	6
	Петля 4х шарнирная накладная	6
	Конфирмат 7x50	8
	Заглушка для конфирмата	8
	Шкант 8x30	26
	Подкладка 5°(10°) (площадка для изменения угла петли)	12(6)

	Комплект для освещения (4 мебельных светильника, шнур 3м с вилкой и выключателем)	1
	Ручка	4
	Кронштейн для ст.полок	24
	Полкодержатель для ст.полок	12
	Саморез 3,5x16	36
	Саморез 3,5x19	12
	Шпилька с резьбой для полкодержателя	12
	Ответная планка петли H=1,5мм	12
	Гвоздь	20
	Ключ шестигранный	1
	Винт M4x25мм	16
	Демпфер самоклеющийся	6


Порядок сборки




На деталь № 8 (рис.1) установите шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5мм. Установите детали №10, заверните в них эксцентрик до упора.




Установите боковые детали №11 тем же способом (рис.2).




Деталь №9 закрепите сначала только с нижней стороны (рис.3). Закрепите детали №11 и деталь №10 конфирматом. Для этого вам понадобиться шестигранный ключ.




В паз вставьте задние стенки (детали №13). Прибейте детали №13 гвоздями к дет.№9 (рис.4).



Установите верхнюю горизонтальную стенку №1. Для этого в детали №1 установите шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5мм. Соединив ее с деталями №10, заверните эксцентрики до упора (рис.5). Деталь №9 соедините с деталью №1 конфирматом и шкантом.




Перед приклеиванием зеркала тщательно протереть поверхность детали, к которой приклеивается зеркало, сухой тканью.
Снимаем защитную пленку у двухстороннего скотча и вклеиваем зеркала №4 на детали №13 (рис 6).




Зеркала №5 крепим на детали №11 с помощью кронштейнов для стеклянных полок винтом M4x25, а затем зеркала №14 на детали №10, одновременно используя кронштейн и полкодержатель, через отверстия на шпильку (рис.7).

Полкодержатели следует затягивать на $\frac{1}{4}$ оборота после соприкосновения со стеклом (рис. 7а).




На детали №12 установите шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки Ø5 мм, и соедините их с деталями №10, завернув эксцентрик до упора (рис.8).


Винтом и гвоздями установите ручки на двери (рис. 9).



Установите и отрегулируйте двери (рис.10).


Радиусные двери устанавливаются на накладные петли с ответной планкой $H=1,5$ в комплекте с подкладкой 10° . Если в комплекте находятся подкладки 5° , то для каждой петли потребуется по 2. Предварительно необходимо срезать установочные втулки с подкладки (рис.10.1). Чашка петли крепится на саморезы $3,5 \times 16$, а ответные планки петель на саморезы $3,5 \times 19$. Прямые двери – на утопленные петли с ответной планкой $H=1,5$ мм. Воспользуйтесь саморезами $3,5 \times 16$ мм.





10

Демпферы самоклеющиеся для мягкого притвора приклеиваются на торцы пилляр и нижнюю полку. Место приклеивания обозначено знаком ×.



1. Винт регулировочный
2. Винт установочный
3. Винт регулировочный

Внимание! Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту.

РЕГУЛИРОВКА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ

1. Для перемещения двери вправо или влево:
 - Ослабить установочный винт №2
 - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт №1
 - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт №1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса:
 - Ослабить установочный винт №2
 - Продвинуть дверь в нужном направлении
 - Затянуть установочный винт №2
3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №3.

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

При эксплуатации изделий, имеющих детали из стекла и зеркала, необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещины следует немедленно заменить повреждённую стеклодеталь или зеркало.

Нельзя перемещать мебель одному человеку. Как минимум требуется 2 человека. Это необходимо для того, чтобы равномерно распределить нагрузку при переносе. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого, вынув ящики, сняв полки, ослабив винты крепления зеркал. После установки изделия на новом месте не забудьте завернуть винты крепления зеркал согласно инструкции по сборке.

Чистку, установку и обслуживание элементов электрической цепи производить только при отключенной электрической сети.

В случае обнаружения неисправности элементов электрической цепи немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Настоятельно рекомендуем, перед монтажом комплекта мебельных светильников проверить целостность электрической цепи по схеме указанной в паспорте изделия или обратиться за помощью к специалисту.

Светильники являются расходным материалом, качество данного продукта проверяет служба контроля качества. Замена производится в тех случаях, когда спот поврежден при транспортировке (стекло светильника разбито, корпус деформирован).

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.